



პ. მელიქიშვილის ქუჩა №10

შენობის ფიქსაცია  
მთავარი ფასადებისა და ინტერიერში  
არსებული დეტალების კონსერვაციისა და  
დაშლა-აწყობისთვის

ააი. „არქიტექტურული აზრის  
განვითარება - ერდო“ -ს  
თავმჯდომარე

გოგოთურ მისრიაშვილი

არქიტექტორ -  
რესტავრატორი

გ. მისრიაშვილი

არქიტექტორ -  
რესტავრატორი

გ. ნინო მისრიაშვილი

არქიტექტორ -  
რესტავრატორი

ა. ქორძახია

თბილისი

2016

ქ. თბილისი, პ. მელიქიშვილის №10  
შენობის ფიქსაცია საკონსერვაციო სამუშაოებისათვის

## არქიტექტურული ნახაზების ჩამონათვალი

##	ნახაზების ჩამონათვალი	ფ#
1	პირველი სართულის გეგმა იატაკის ჩვენებით	არ-1
2	პირველი სართულის გეგმა დეპ. ჭერითს ჩვენებით	არ-2
3	მეორე სართულის გეგმა	არ-3
4	მესამე სართულის გეგმა	არ-4
5	მანსარდის სართულის გეგმა	არ-5
6	ჭრილი 1-1	არ-6
7	ჭრილი 2-2	არ-7
8	ჭრილი 3-3	არ-8
9	ჭრილი 4-4	არ-9
10	ჭრილი 5-5	არ-10
11	ფასადი 1-11 დერძებს შორის	არ-11
12	ფასადი ა-დ დერძებს შორის	არ-12
13	ფასადი დ-ა დერძებს შორის	არ-13
14	ფასადი 11-1 დერძებს შორის	არ-14
15	ფასადი 1-11 დერძებს შორის, ფრაგმენტი	არ-15
16	ფასადი ბ-ა და ა-ბ დერძებს შორის, ფრაგმენტი	არ-16
17	ფასადი 1-11 დერძებს შორის. ფრაგმენტი, დეტალი-1	არ-17
18	ფასადი ა-დ დერძებს შორის. ფრაგმენტი	არ-18
19	ფასადი დ-ა დერძებს შორის. ფრაგმენტი	არ-19
20	ფასადი დ-ა დერძებს შორის II სართულის აიგანი	არ-20
21	ფასადი დ-ა დერძებს შორის II სართულის აიგანი	არ-21
22	ინტერიერის კიბის ფრაგმენტი	არ-22
23	ლია გეტიბიულის დეპორი	არ-23

##	ნახაზების ჩამონათვალი	ფ#
24	მარცხენა სადარბაზოს კარის მორთულობა	არ-24
25	I სართულის ჭერის დეპ. ელემენტები	არ-25
26	I სართულის ჭერის დეპ. ელემენტები, დეტალები	არ-26
27	I სართულის ჭერის დეპ. ელემენტები	არ-27
28	I სართულის ჭერის დეპ. ელემენტები	არ-28
29	I სართულის ინტერიერის დეტალები	არ-29
30	I სართულის ინტერიერის დეტალები	არ-30
31	I სართულის ინტერიერის დეტალები	არ-31
32	III სართულის ჭერის დეპ. ელემენტები	არ-32
33	I სართულის მოზაიკური იატაკი	არ-33
34	I სართულის მოზაიკური იატაკი	არ-34
35	II სართულის მოზაიკური იატაკი	არ-35
36	III სართულის მოზაიკური იატაკი	არ-36
37	კარი-1, კარი -2, კარი-3	არ-37
38	კარი-1, კვანძი -1, კვანძი -2	არ-38
39	კარი-1, კვანძი -3, კვანძი -4	არ-39
40	ფანჯარა-1, ფანჯარა-2	არ-40
41	ფანჯარა-3, ფანჯარა-4, ფანჯარა-5	არ-41
42	ფანჯარა-6, ფანჯარა-7, ფანჯარა-8	არ-42
43	ფანჯარა-9, ფანჯარა-10	არ-43
44	ფანჯარა-11, ფანჯარა-12	არ-44
45	ფანჯარა 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 კვანძები	არ-45

მელიქიშვილის ქ. №10  
შენობის ფასადებისა და ინტერიერში  
არსებული დეტალების  
კონსერვაციისა და დაშლა-აწყობისთვის



არქიტექტორ-რესტავრატორის  
განმარტებითი ბარათი

ააიპ „არქიტექტურული აზრის

განვითარება – ერდოს “  
თავმჯდომარე

არქიტექტორ-რესტავრატორი  
გოგოთურ მისრიაშვილი



A handwritten signature in black ink, appearing to read "A. Gogoturi".

თბილისი 2016


## არქიტექტორ-რესტავრატორის

### განმარტებითი ბარათი და რეკომენდაცია

ქ. თბილისი, მელიქიშვილის ქუჩა №10-ში მდებარე ისტორიული შენობის შესახებ

#### 1. შესავალი:


საპროექტო ობიექტი მდებარეობს თბილისში, პ. მელიქიშვილის ქუჩის № 10-ში, ვერის უბნის ცენტრალურ ნაწილში – კონკრეტულად დღევანდელი ქ. ტატიშვილისა და ი. თარხნიშვილის ქუჩებს შორის.



ნაგებობა სამ სართულიანია და აშენებულია გასული საუკუნის 30-იან წლებში არქიტექტორ პ. ლეონტიევის პროექტის მიხედვით. ობიექტი მისი არსებობის განმავლობაში საზოგადოებრივი ფუნქციის იყო, კერძოდ კი თბილისის ტურისტულიობის პირველი საჭალაქო ინსტიტუტი, ხოლო მოგვიანებით კი საქართველოს ისტორიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტი, ამჟამად შენობა კერძო საკუთრებაშია.

სტილისტურად შენობა კონსტრუქტივიზმს განეკუთვნება, რომლის შიდა თუ გარე კედლები გაფორმებულია ქართული არქიტექტურისთვის დამახასიათებელი მხატვრული ელემენტებით. კონსტრუქტივიზმის სტილი, თბილისის არქიტექტურაში მისი არსებობის მოკლე დროის მონაკვეთს ითვლის (XX საუკუნის 20-30-იანი წლები), დედაქალაქში არქიტექტურული სტილის ამ ნიშნით

რამოდენიმე შენობაა. მიუხედავად ამისა, არსებული საპროექტო ობიექტი არ არის ძეგლის სტატუსის მქონე.



ნაგებობის სიძველიდან გამომდინარე, ქალაქის მერიის არქიტექტურული საბჭოს მიერ გაცემული იქნა რეკომენდაციები არსებული ნაგებობის საფასადე იერსახის და ინტერიერში რიგი სეგმენტების სამომავლო შენარჩუნების მიზნით, შენობის დეტალური ანაზომებისა და კონსერვაციის პროექტის მომზადებას.

2. შენობის ტექნიკური მდგომარეობის შეფასება და პრობლემების დეტალური აღწერა:

ა) შენობის ტექნიკური მდგომარეობის შეფასება:


ისტორიული შენობა, როგორც ზემოთ, ავლინიშნეთ 1927-1930-იან წლებშია დაპროექტებული და აშენებული, რომლის აგების თარიღი „1930 წ.” მთავარი შესასვლელის მოზაიკურ იატაკშია გამოსახული (ვესტიბული) ცენტრალური კარის ზღურბლთან.



სამ სართულიანი რიზალიტებიანი შენობის სადა, გეომეტრიულად სწორხაზოვანი შენობის ძირითადი ფასადი პ. მელიქიშვილის ქუჩაზე გამოდის. შენობის საფასადო კომპოზიცია მისი გეგმისგან განსხვავებით ასიმეტრიულია, რაც კიდურა რიზალიტების სიმაღლეთა სხვაობით გამოიხატება და ასევე ფასადის მხატვრული გაფორმებით.

ნაგებობის კედლების ძირითად საშენ მასალად გამოყენებულია ცემენტის დუღაბი და წითელი აგური, სართულშუა კონსტრუქციად – როგორც

რკინაბეტონის მონოლითი – რკინა-კოჭოვანი რიგელები, ასევე ხის კოჭებიც. ფასადის I სართული შესრულებულია ტერაზიტული ლესვით, რომელიც შემდგომ შესაბამისი ინსტრუმენტებით არის გადამუშავებული ისე, რომ მიღებულია ქვის გათლილი ზედაპირი და ქვის წყობის იმიტაცია. ფასადის II და III სართული გლუვი, სადა ნალესობითაა შესრულებული, რომლის საფასადე ზედაპირი ძირითადად ნეიტრალური მომწვანოა, ხოლო რიგ ადგილებში – შესასვლელებსა და თაღებში მონაცრისფრო ტონითაა დაფარული.



მთავარი ფასადის შესასვლელი და ცენტრალური ნაწილი შეისრული თაღებით არის გაფორმებული. ასევე II სართულის ფასადზე გამომავალი დიობებიც შეისრულია – მასიური ბეტონის კრონშტეინებზე შეკიდული რთულპროფილიანი აივნებით, რომლის მოაჯირები ადგილზეა აწყობილი. ბეტონის აივნების კრონშტეინები ბეტონშია ჩამოსხმული და შემდეგ ტერაზიტული ლესვის ტექნიკით გალესილ-გადამუშავებული. მოაჯირები კი თავიდანვე წვრილფრაქციან ბეტონშია ჩამოსხმული, შემდეგ მოტანილი და ადგილზე აწყობილ-გადამუშავებული. ცენტრალური ფასადის თაღოვანი კომპოზიციის კაპიტელებიც ბეტონშია ჩამოსხმული და ადგილზე მორგებულ-აწყობილი. III სართულის მაღალი დიობები გეომეტრიული, სადა სწორხაზოვანია.

უკანა ეზოს მხარეს გამომავალი ფასადი უსახოა, რომლის ზედაპირის ნაწილი შელესილი და შედებილია იგივე ნეიტრალური მომწვანო ფერით, ხოლო ნაწილი

გაულესავი ფასადის აგურის წყობიანი კი შეთეთრებულია. ეზოს ფასადზე გამომავალი შენობის თანადროული ფანჯრების უმრავლესობა კი როგორც ჩანს, მოგვიანებით ბეტონის ბლოკით არის ამოშენებული გაულესავად. ეზოში თანამედროვე პარკინგია მოწყობილი.

შენობის გადახურვის ძირითადი ნაწილი ბრტყელია და საიზოლაციოდ გამოყენებულია რულონური სახურავი, ხოლო ნაწილი ქანობიანია და თუნუქით არის გადახურული.

ინტერიერის სივრცულ-მხატვრული გადაწყვეტა სინქრონში პასუხობს ფასადის გაფორმებას. მთავარი შესასვლელის ვესტიბიულში გამორებულია ფასადის ცენტრალური ნაწილის თაღედის მასიური ორნამენტირებული სვეტ-კაპიტელების კომპოზიცია. აქ ექსტერიერისგან განსხვავებით კაპიტელები თაბაშირშია ჩამოსხმული და აწყობილი, რომლის ზედაპირიც შედგებილია ლია ჩალისფერით. თაღის წიბოები გაფორმებული გრეხილი თრნამენტული მოტივით. ინტერიერის კედლები ნალესია გლუვი ზედაპირით, რომელიც ნეიტრალური ნაცრისფერითა და ლია ჩალისფერითაა შეღებილი.



ორივე სადარბაზოს ვესიტიბიულიდან სართულშორის დამაკავშირებელი კიბე სამმარშიანია. მასიური მოაჯირები ექსტერიერის აივნების იდენტურია, რომელიც იგივე წვრილფრაქციან ბეტონში ჩამოსხმული და შემდეგ სპეციალურუმენტების საშუალებით ხელითაა გადამუშავებული და ტერაზიტული ნალესობის ზედაპირის მსგავსია, რომელიც სრულად იძლევა ქვის ფაქტურის იმიტირებას და ძნელი გასარჩევია ნატურალური ქვისგან. კიბის საფეხურებიც ამ მეთოდითაა შესრულებული, ოდონდ საფეხურის დუღაბის ფრაქცია თეთრი მსხვილფრაქციანი კენჭოვანი შემედგენლობისაა და ზედაპირი გლუვია – მოზაიკური ტიპის.

მოზაიკური ტიპისაა I სართულის ორივე სადარბაზოს ვესიტიბიულის დეკორირებული იატაკები და ასევე მარცხენა მთავარი სადარბაზოს II და III სართულის იატაკები.



საინტერესო და მნიშვნელოვანია ასევე კესონირებული ჭერი მთავარი სადარბაზოსა და ცენტრალური სივრცის I სართულის სვეტებიან ინტერიერში. კესონირებული ჭერის კვადრატული ფორმის ჩაღრმავებებში მოთავსებულია რელიეფურად გამოკვეთილი ტარადიციული ქართული ორნამენტული მოტივებით შექმნილი წრები. დეკორატიული კოჭოვანი ზოლებით შექმნილი პროფილირებული ბადე, რომელთა ურთიერთგადაკვეთით შექმნილ კვადრატულ

ალათებში გამოსახული წრიული ორნამენტები შესრულებულია თაბაშირში. თაბაშირის პროფილირებული დეკორატიული ალათები სპეციალურად შემზადებულ ლითონისა და ადგილებში ხის თხელ ბადეზეა გამოყვანილი.



### ბ) პრობლემების დეტალური აღწერა:

შენობა დაზიანებული და ავარიულია. ძირითადად დაზიანებების გამომწვევი მიზეზები ნაგებობის სიძველე და მოუვლელობაა. მოშლილია წყალსაწრეტი თუნექის მიღები, რომელთა სიძველისა და რიგ ადგილებში არ არსებობის

გამო, დაგროვილი ატმოსფერული ნალექი ასველებს და რეცხავს კედლებს. ამის გამო საფასადე კედლების ეს მონაკვეთები გაჯერებულია წყლით და დახავსებულია.

ზოგადი, ვიზუალური დათვალიერებითაც ნათლად ჩანს სხვადასხვა სიდიდისა და მიმართულების უამრავი ბზარი, რომლებიც ძირითადად ვერტიკალურია. აქედან, აშკარად და თვალშისაცემი: მთავარი, გრძივი ფასადის, რომელიც პ. მელიქიშვილის ქუჩის მხარეს იყურება ორი გამჭოლი ვერტიკალური ბზარი. ვერტიკალური ბზარებია ასევე თარხნიშვილის ქუჩის მხარესა და ეზოში შემავალ ფასადებზეც, რომლებიც მთელ კედლს აუყვება კარნიზამდე. შენობის ფასადების თითქმის ყველა შეისრულ ღიობს აღენიშნება სხვადასხვა სიდიდის ბზარები. შელახული და დაზიანებულია ეზოს მხარეს გამავალი ფასადიც. მთლიანი საფასადე სიბრტყის მარცხენა ღიდი ნაწილი გაულესავია და ღიობები ბეტონის ბლოკითაა გვიან ამოშენებული.

მრავალი სხვაგდასხვა სიდიდის ბზარები ფიქსირდება ინტერიერშიც. მთავარი შესასვლელის (მარცხენა სადარბაზო) ვესტიბიულში შესვლისთანავე თვალშისაცემია გაბზარული და დეფორმირებული ბეტონის ორნამენტული იატაკი. აქ ბზარი ექსტერიერის მთავარი მოზაიკური კიბიდან იწყება და შემდეგ ინტერიერის მთავარი ვესტიბიულის მოზაიკურ იატაკზე ვრცელდება. საგანგაშოა ასევე სამმარშიანი კიბის უჯრედის კედლებზე არსებული გამჭოლი ვერტიკალური ბზარები. იგივე მდგომარეობა ფიქსირდება მეორე სადარბაზოს სამმარშიანი კიბის უჯრედის კედლებზეც.

დაზიანებულია კესონირებული ჭერი III სართულზე. ბრტყელი გადახურვის სიძველის გამო ჩამორეცხილია ჭერისა და კედლის ღიდი ნაწილი. არანაკლები დაზიანებები აღენიშნება I სართულის სვეტებიანი დარბაზის კესონირებულ ჭერს, რომელიც სავარაუდოდ აგარიული საკანალიზაციო შიდა სისტემის გამოა ჩამორეცხილი და ზოგ ადგილებში ჩამოტეხილია შეგნებულად.



### **3. ისტორიულ ნაგებობასთან დაკავშირებული მიზნები და გადასაჭრელი ამოცანები:**

როგორც ზემოთ აღინიშნა, ნაგებობა არ არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი. მიუხედავად კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის არ ქონისა, შენობა არის ისტორიული და საჭიროა ფრთხილი და გააზრებული მიღომა მისი მნიშვნელოვანი საფასადე თუ არქიტექტურულად ღირებული ელემენტების შესანარჩუნებლად.

დამკვეთის მხრიდან მიზანი, არსებული ნაგებობის ფასადის კედლების გაჯანსაღება და ახალ მოცულობაში მისი ჩართვა. კონსტრუქციულ დასკვნაზე დაყრდნობით ფასადის კედლების გაჯანსაღება შესაძლებელია მხოლოდ დაშლა-აწყობის მეთოდით, რაც საკონსერვაციო კუთხით ერთ-ერთ მეთოდს წარმოადგენს. აღნიშნული მეთოდით შესაძლებელია ინტერიერშიც არსებული არქიტექტურულად ღირებული დეტალების მარკირება, დაშლა-დასაწყობება და შემდეგ ახალ სივრცეში აწყობა. აღგილზე შესწავლისას დავადგინეთ, რომ არსებული კიბე და მოაჯირი ბეტონშია ჩამოსხმული და შემდგომ აწყობილი, რაც ყოველგვარი სირთულისა და დაზიანების გარეშე შესაძლებელს ხდის კიბის სრულად აღდგენა-აწყობას ახალ სივრცეში. ახალ არქიტექტურულ მოცულობაზე მომუშავე არქიტექტორების მხრიდან გასათვალისწინელია კიბის უჯრედის კონფიგურაცია და კიბის დახრის გრადუსი, რომ არსებული დეტალები იგივე სახით აეწყოს. იგივე ეხება დანარჩენ დეტალებსაც, რომლის გამოყენებაც იგეგმება ახლად შექმნილ სივრცეში.

კონსერვაციის პროექტზე მუშაობისას გათვალისწინებული იქნა ქალაქის მერიის არქიტექტურული საბჭოს მიერ გაცემული რეკომენდაციები, რომელშიც საუბარია ფასადის სრულ შენარჩუნებაზე და ასევე ინტერიერში არსებული არქიტექტურული ოვალსაზრისით ღირებულ დეტალებზე. აქედან გამომდინერე სარესტავრაციო ჯგუფის მიერ ზედმიწევნით აიზომა და დაკორექტირდა არსებული ნახაზები და შესრულდა დეტალური გრაფიკული დოკუმენტაცია ასევე შენობის დეტალური ფოტოფიქსაცია.

საკონსერვაციო აზომვით სამუშაოებს წინ უსწრებდა ნაგებობის დღევანდელი ტექნიკური მდგომარეობის შესწავლა კონსტრუქტორების საექსპერტო ჯგუფის მიერ (იხ. შენობის კონსტრუქციული ელემენტებისა და ტექნიკური მდგომარეობის საექსპერტო დასკვნა და რეკომენდაციები).

კონსტრუქციული დასკვნის შესაბამისად ნაგებობა ძლიერაა დაზიანებული, რომელიც ვერ პასუხობს თანამედროვე უსაფრთხოების ნორმებსა და კონსტრუქციულ მოთხოვნებს. კონსტრუქციულ დასკვნაში განმარტებულია, რომ შენობის რთული, ავარიული მდგომარეობიდან გამომდინარე შეუძლებელია საფასადე კედლების შენარჩუნება ისე რომ გამაგრებითი სამუშაოების დროს ხელუხლებლად დარჩეს არსებული დიობების კონტური, გაბარიტები და კედლის აუთენტური ნალესი და მხატვრული სახე. კერძოდ კი, ფსადის კედლების გაძლიერება გულისხმობს საფასადე მოპირკეთების ფენის მოხსნას, დიობების გაძლიერებას ლითონის გარსაკრავებით და ლითონის ელემენტების შემოსვას წვრილადნაქსოვი ბადით და დაფარვას ქვიშა-ცემენტის ხსნარით. ზემოთ აღნიშნული კედლის გამაგრების ეს მეთოდი მთლიანად შეცვლის დიობების გაბარიტებსა და საფასადე ზედაპირს. რაკი კონსტრუქციულად შეუძლებელია სამივე ფასადის კედლის შენარჩუნება ფასადზე გამავალი დიობებისა და მნიშვნელოვანი საფასადე ელემენტების დაზიანება-გადაკეთების გარეშე, მაშინ მართებულია, მთავარი ფასადების კედლის დაშლა და შემდგომ მათი ანალოგიური ფასადების აღდგენა-აწყობა უკვე ახალ მოცულობასთან ერთად არსებული დეტალური ანზომისა და საკონსერვაციო პროექტის მიხედვით. არსებულ ისტორიულ შენობას ძირითადი პროექტის მიხედვით ემატება ახალი არქიტექტურული მოცულობა (იხ. პროექტის არქიტექტურული ნაწილი), რაც ნაგებობის საძირკვლების გაძლიერებას მოითხოვს.

#### **4. ჩატარებული საპროექტო სამუშაოები და მეთოდოლოგია:**

პროექტირებისა და ნაგებობის კვლევის პროცესში გადამოწმდა და დაკორექტირდა ჩვენს ხელთ არსებული ანაზომები რომელიც AutoCad dwg ფორმატში გამოიხაზა: შენობის ფასადები, ჭრილები, შაბლონები,

არქიტექტურული თვალსაზრისით ღირებული დეტალები, რომელიც გაადვილებს შენობის დაშლა-აწყობის პროცესს და შეუნარჩუნებს თავდაპირველ გაბარიტებსა და იერსახეს. ადგილზე შესრულდა დეტალური არქიტექტურული ანაზომი დაზიანებათა დატანით და ჩატარდა დეტალური ციფრული ფოტოფიქსაცია. სამწუხაროდ, შენობის შესახებ თავდაპირველი რაიმე მნიშვნელოვანი საარქივო მასალა ვერ მოვიპოვეთ, რაც უფრო მეტად სრულყოფილს გახდიდა პროექტზე მუშაობას.

## 5. დაშლა-აწყობის პროცესი და თანმიმდევრობის განსაზღვრა:

ისტორიული ნაგებობის მიმართ არსებული მიზნებიდან გამომდინარე და ასევე კონსტრუქციული დასკვნის საფუძველზე ვხვდებით, რომ შეუძლებელია საფასადე სიბრტყის სტრუქტურის, ფანჯრების გაბარიტების, ასევე ღირებული დეტალების შენარჩუნება არსებული ფასადის კედლების დაუშლელად. რადგან დაზიანებული კედლების დატოვების შემთხვევაში საჭირო ხდება კედლის მთლიანი საფასადე და შიდა ზედაპირის გაძლიერება ასევე ღიობების მოჩარჩოება ლითონის კონსტრუქციული ელემენტებით. რაც აუცილებელს გახდის მისი ღირებული ფასადის ნალესობის მოხსნას და კედლის ლითონის ელემენტების შემოსვას წერილადნაქსოვი ბადით და დაფარვას ქვიშა-ცემენტის ხსნარით. შესაბამისად, ამგვარი ღონისძიებები ნაგებობას სრულიად შეუცვლის იერსახეს და პროპორციებს.

გამომდინარე აქედან, გადავწყვიტეთ შენობის ფასადებისა და მისი ღიობების, ასევე საფასადე ფაქტურის შენარჩუნება რესტავრაცია-კონსერვაციაში აპრობირებული მეთოდით – დაშლა-აწყობით. ამისათვის ჩატარდა დაწვრილებითი სარესტავრაციო კვლევა, მოხდა დეტალური გრაფიკული აზომვა და ფოტოფიქსაცია, რომლის მიხედვითაც მოხდება საკონსერვაციო სამუშაოების შესრულება (იხ. ალბომი – “შენობის ფიქსაცია საკონსერვაციო სამუშაოებისათვის”).

ნაგებობის დაშლა უნდა მოხდეს უსაფრთხოების ნორმების სრული დაცვით. მზიდი კედლებისა და ნაკლებად ლირებული უბნების დაშლამდე საჭიროა, პირველ რიგში, დაინომროს, დაიშალოს და დასაწყობდეს ანაკრები, მხატვრულად ლირებული დეტალები. როგორიცაა საფასადე მასიური აივნები მოაჯირებით, თადედის სვეტები და სვეტების ბეტონში ჩამოსხმული კაპიტელები. რაც შეეხება ცენტრალური ფასადის ზედა ნაწილში მოთავსებულ წრიულ ბარელიეფს რომელშიც საბჭოთა სიმბოლიკა „ნამგალი და უროა” გამოსახული, შესაძლებელია ფასადის აწყობისას დამონტაჟდეს იგივე ბარელიეფი სიმბოლიკის გარეშე.

ანალოგიური დაშლა-აწყობის მეთოდით უნდა დასაწყობდეს ინტერიერში არსებული კიბის ბეტონის მოაჯირები, სვეტები და თაბაშირში შესრულებული კაპიტელები. მნიშვნელოვანია ინტერიერში პირველი სართულის ორივე ვესტიბულში და მესამე სართულის სააქტო დარბაზის კესონირებული ჭერი, რომლის თაბაშირში გამოყვანილი პროფილები და რელიეფები ნაგებობის დაშლამდე სიფრთხილით უნდა მოიხსნას. შესაძლებელია ორნამენტული დეკორი მოხსნისას დაზიანდეს, ამიტომ დეტალების ანაბეჭდების აღება ადგილზეა საჭირო, ხოლო ნაწილის მოხსნის შემდეგ. ანაბეჭდების მიხედვით დეტალების ჩამოსხმა შესაბამის მასალაში უნდა მოხდეს: გარე კაპიტელები ცემენტის დუღაბში, ხოლო ინტერიერის თაბაშირში.

აქედან გამომდინერე, შენობის ლირებული დეკორატიული ელემენტების მოხსნა-აწყობა უნდა მოხდეს სიფრთხილით სპეციალისტების მიერ.

ფოტო და გრაფიკული ფიქსაცია ჩაუტარდა ასევე ფერადოვან მოზაიკურ იატაკებს, რომლის გამეორებაც შესაძლებელია ახალ ინტერიერში.

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, შენობის მთავარი ფასადების კედლები აღდგება იგივე სახით არსებულ გაბარიტებში და პროპორციებში უცვლელად ახალ მოცულობასთან ერთად. ძირითადი პროექტის თანახმად იცვლება მხოლოდ შიდა ნაწილი და აღდგენილ ფასადს დაემატება ახალი, თანამედროვე მოცულობა განსხვავებულ მასალასა და ფორმაში.

## **6. რეკომენდაციები სამუშაოებისას გამოსაყენებელი მასალის არსებულ მასალასთან თავსებადობის შესახებ:**

არსებული შენობა როგორც ავდნიშნეთ ნაშენია წითელი აგურითა და ცემენტის დუღაბით. გადახურვებში გამოყენებულია რკინა-კოჭოვანი და ხის კონსტრუქციული ელემენტები.

რადგან აღდგენის პროცესში მეორდება მხოლოდ საფასადე კედლები თავისი შეისრული ღიობებით, იგივე აივნებითა და საფასადე სხვა დეკორითა და ტერაზიტული ნალესობით შესაძლებელი კედელის შიდა ნაწილი მონოლითურ ბეტონშიც გაკეთდეს და მიებას შიდა ახალ მასებს. მთავარია აღდგენისას დეტალურად გამეორდეს იგივე ფორმები და ფაქტურა საკონსერვაციო პროექტში მოცემული ნიშნულებით. ფასადის I სართული შესრულდეს იგივე ტერაზიტული ლესვით, რომელიც შემდგომ შესაბამისი ინსტუმენტებით გადამუშავდეს ისე, რომ მიღებულ იქნას ქვის გათლილი ზედაპირი და ქვის წყობის იმიტაცია. ფერი უნდა გამეორდეს ღია ნეიტრალური მომწვანო, ხოლო შესასვლელებსა და თაღებში ღია მონაცრისფრო ტონით დაიფაროს. რაც შეეხება ინტერიერის მხატვრულ დეკორატიულ ელემენტებს, საჭიროა იგივე მასალაში თაბაშირში შესრულდეს.

## **7. შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისა და და აქტივობების ჩამონათვალი და რეკომენდაციები:**

როგორც ზემოთ აღინიშნა, ნაგებობა არ წარმოადგენს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს, რაც მფლობელს არ ავალდებულებს შენობის ზედმიწევნით სრულყოფილად აღდგენა-რესტავრაციას. ამავდროულად, ისტორიული შენობა, გათვალისწინებული პროექტის ფარგლებში, იმსახურებს მხატვრულად ღირებული ფასადებისა და მისი არქიტექტურული ელემენტების შენარჩუნება-რეკონსტრუირებას. აქედან გამომდინარე, ვინაიდან კონსტრუქციულად დაზიანებული შენობა აუცილებლად საჭიროებს დაშლა-აღდგენას, რეკომენდირებულია ფასდების მხატვრული სახის ზუსტი გამეორება

თავდაპირველი პროპორციების დაცვით. ამ მიზნით, პროექტზე მუშაობის პროცესში, შენობა დეტალურად აიზომა, რაც ნაგებობის მშენებლობის დროს შემსრულებელს გაუადვილებს ახალ სივრცეში ძველი შენობის ღირებული ელემენტების ორგანულ ადაპტირებას.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე სასურველია შემდეგი რეკომენდაციების გათვალისწინება:

- საჭიროა შენობის ფასადებისა და მისი ღიობების, ასევე საფასადე ფაქტურის შენარჩუნება რესტავრაცია-კონსერვაციაში აპრობირებული მეთოდით – დაშლა-აწყობით;
- ნაგებობის დაშლა უნდა მოხდეს უსაფრთხოების ნორმების სრული დაცვით;
- მზიდი კედლებისა და ნაკლებად ღირებული უბნების დაშლამდე საჭიროა, პირველ რიგში, დაინომროს, დაიშალოს და დასაწყობდეს ანაკრები, მხატვრულად ღირებული დეტალები. როგორიცაა საფასადე მასიური აივნები მოაჯირებით, თაღედის სვეტები და სვეტების ბეტონში ჩამოსხმული კაპიტელები. რაც შეეხება ცენტრალური ფასადის ზედა ნაწილში მოთავსებულ წრიულ ბარელიეფს, რომელშიც საბჭოთა სიმბოლიკა „ნამგალი და უროა“ გამოსახულია, შესაძლებელია ფასადის აწყობისას დამონტაჟდეს იგივე ბარელიეფი სიმბოლიკის გარეშე;
- ნაგებობის დაშლამდე ასევე საჭიროა, ინტერიერშიც დაინომროს, სიფრთხილით მოიხსნას და დასაწყობდეს ანაკრები, მხატვრულად ღირებული დეტალები;
- სასურველია, ჭერის მხატვრულ-დეკორატიული ელემენტები ადაპტირდეს ახალ სივრცეში;
- დაშლამდე საჭიროა ინტერიერშიც დაინომროს, სიფრთხილით მოიხსნას და დასაწყობდეს ანაკრები კიბის მოაჯირები და აეწყოს ახალი ნაგებობის კიბის უჯრედში;

- შენობის დირექტორი დეკორატიული ელემენტების მოხსნა-აწყობა უნდა მოხდეს სიფრთხილით სპეციალისტების მიერ;
- შენობის ადაპტაციის დროს სასურველია მაქსიმალურად იქნეს ჩართული და გამოყენებული ძველი ნაგებობის მხატვრულ-დეკორატიული დეტალები, რაც აღდგენილ შენობას მეტ მომხიბელობასა და სიძეგვლის იერს მიანიჭებს.

კავშირ « არქიტექტურული აზრის  
განვითარება – ერდოს » თავმჯდომარე,  
არქიტექტორ-რესტავრატორი  
გოგოვთურ გისრიაშვილი

09. 06. 2016.




არსებული მდგომარეობის ამსახველი ფოტოდოკუმენტაცია












ქ. თბილისი, ვ. გალიპიშვილის № 10  
აირველი სართულის გაგამა იუტაკის ჩვენებით

a. 1:100




 გვიათური განაკათება

ქავშირი „კრდო“		ქ. თბილისი, ვ. მელიქიშვილის №10	ფ. №	ს ფ.
ქავშეტორ - ესტატორი		გ. მისრიაშვილი	შენობის ფიქსაცია საეთნერგაციო სამუშაოებისათვის	1 45
ასახა		კ. ნირიაშვილი	პროვენილი სართულის გეგმა იაზარის ჩერებით	მასშ : 1 : 100
ასახა		ა. კორძახია		თ. 09.06.2016

ქ. თბილისი, პ. მეტიქიშვილის № 10  
აირველი სართულის გაგმა ლკ. ჭარითს ჩვენაშით


1:100



අභ්‍යන්තර මාරුදාල		ජ. තධනාධිකරණ මාරුදාල නො 10	ව්‍ය.	න්‍ය.
ඩීප්‍රේට්‍රෝර - ග්‍රෑස්ට්‍රැට්‍රෝර		ඡ. මිනින්දො මාරුදාල	ඡේනෝම්ස පෝද්සැස්ස සාකච්ඡා ප්‍රාග්ධන මාත්‍රාවෙන් පිහිටුවා ඇත	2 45
ඒස්සා		ඡ. නාරුවු මාරුදාල	පිරියාලි සාර්ථකයෙහි ගෝජන	මාල්‍ය : 1 : 100
ඒස්සා		ඡ. යෝජනාත්මක මාරුදාල	දැක්වූ කේරුත් නිවෙශ්‍ය දීම්	තැ.: 09.06.2016

თბილისი, პ. მელიქიშვილის № 10  
მეორე სართულის განა  
5 10 11

0. 1:100



2

2

130 205

-

1

100

11

1

1

**5-5**


60

გვიანდელი გაღამათა

ପାଇଁମାରୀ ନିରଦ୍ଦେଶ	ଜ. ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁମାରୀ ନିରଦ୍ଦେଶ	ଫୋନ୍ ନଂ	ଲାଗୁ ହେବାର ତାରିଖ
ଫିଲେଟର - ବ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଆରମ୍ଭର କାଳ	ଡାକ୍ତର ପାଇଁମାରୀ ନିରଦ୍ଦେଶ	୩	୪୫
କାଳ	ଡାକ୍ତର ପାଇଁମାରୀ ନିରଦ୍ଦେଶ	ମାତ୍ରା :	୧ : ୧୦୦
କାଳ	ଡାକ୍ତର ପାଇଁମାରୀ ନିରଦ୍ଦେଶ	ତାରିଖ :	୦୯.୦୬.୨୦୧୬

**. თბილისი, პ. მეტიქიშვილის № 10  
ესახე სართულის განა**

0. 1:100




## გვიანდელი გადაკათხვა

პატიონი „ერდო“	ქ. თბილისი, პ. მელიქიშვილის №10	ფ. №	ს. ფ.
ქიმიკური - სტრუქტურული ხაზა	გ. მისრიაშვილი	შენობის ფიქსაცია საკონსერვაციო სამუშაოებისათვის	4 45
ხაზა	ე. ნაროვაშვილი	მესამე სართულის გეგმა	მასშ : 1 : 100
ხაზა	ა. კორძახია		თ. 09.06.2016

ქ. თბილისი, პ. მეტიანივალის № 10

მარსარდის სართულის გეგმა


ა. 1:100



გვიანდელი გადაკეთება


ძალის აუდონი	ქ. თბილისი, პ. მეტიანივალის №10	ფ. №	ს. ფ.
აღჭრულები - რესტაურაციის		მისრამშეღილი	5 45
დახაზული		ნართულშეღილი	
დახაზული		მანარდის სართულის გეგმა	მასშტაბი: 1 : 100 თარიღი: 09.06.2016

**ქ. თბილისი, ვ. მელიქიშვილის № 10  
ჭრილი 1-1. გ. 1:100**




კავშირი „ერდო“	ქ. თბილისი, პ. მეტერიშვილის №10	ფ. №	ს. ფ.
არქიტექტორ - რესტარერტორი 	გ. მისრაიშვილი	შენიბის ფიქსაცია საკონსერვაციო სამუშაოებისათვის	6 45
დახახა 	ე. ნაროვაშვილი	ჭრილი 1-1	მასშ. : 1 : 100
დახახა 	ა. ქორძახია		თ. 09.06.2016

**ქ. თბილისი, ა. გელიაშვილის № 10  
ფრილი 2-2. მ. 1:100**




კავშირი „ერდო“	ქ. თბილისი, ა. გელიაშვილის №10	ფ. №	ს. ფ.
არქიტექტორ - რეზაურატორი		გ. მისრიაშვილი	შენობის ფიქსაცია საქონეერგაციი სამუშაოებისათვის
დახმა		ქ. ნაროვაშვილი	7 45
დახმა		ა. გორგაძე	ფრილი 2-2
			მასში : 1 : 100
			თარიღი : 09.06.2016

**ქ. თბილისი, პ. მელიქიშვილის № 10  
ჯრილი 3-3. მ. 1:100**




კავშირი „ერდო“	ქ. თბილისი, პ. მელიქიშვილის №10	ფ. №	ს. ფ.
არქიტექტორ - რესტატორი		გ. მისრიაშვილი	შენობის ფიქსაცია საქონეერგაციო სამუშაოებისათვის
დახახა		ქ. ნაროვაშვილი	
დახახა		ა. ქორძახა	ქრილი 3-3 თარიღი: 09.06.2016

ქ. თბილისი, პ. მელიქიშვილის № 10  
ჟრილი 4-4, გ. 1:100




ქავშირი „ურდო“		ქ. თბილისი, პ. მელიქიშვილის №10	ფ. №	ს. ფ.
არქიტექტორ - რესტარირებული		გ. მისრიაშვილი	შენობის ფიქსაცია საქონეშვაციი სამუშაოებისათვის	9 45
დახმა		ქ. ნაროვაშვილი		
დახმა		ა. გორგაძე	ქრილი 4 - 4	მასშ. : 1 : 100 თარიღი: 09.06.2016

**ქ. თბილისი, ა. მელიქიშვილის № 10  
ჯრილი 5-5. გ. 1:100**



ქავშირი „ურდო“		ქ. თბილისი, ა. მელიქიშვილის №10	ფ. №	ს. ფ.
არქიტექტორ - რეზაფერატორი		გ. მისრიაშვილი	შენობის ფიქსაცია საქონეერგაციი სამუშაოებისათვის	10 45
დახაზა		ქ. ნაროვაშვილი		
დახაზა		ა. ქორმაძე	ქრილი 5-5	მასშ. : 1 : 100 თარიღი : 09.06.2016




შენიშვნა:

\* ნაგებობის დაშლა უნდა მოხდეს უსაფრთხოების ნორმების სრული დაცვით. მნიშვნელოვანი კედლებისა და ნაკლებად დირექტული უნიტების დაშლამდე საჭიროა პირველ რიგში დაინომროს, დაიშალოს და დასაწყობდეს ანაგრები, მსატვრულად დირექტული დეტალები. როგორიცაა საფასადე მასიური აირჩევი მოაჯირებით, თაღების სკეტები და სკეტების ბეტონში ჩამოსხმული ქამიტელები.

\* უნდა დაიმატოს და დასაწყობდეს ინტერიერში არსებული კაბინეტის მოაჯირები, სეეტები და თაბაშირში შესრულებული კამიტელები. მნიშვნელოვანია ინტერიერში პირველი სართულის ორივე ვესტიბულში და მესამე სართულის სააქტო დარბაზის კედლების გამოყვანილი პროფილები და რელიეფები ნაგებობის დაშლამდე უნდა მოიხსნას.

კუთხი	კუთხი	კ. მისაღისავის №10	ფ. №	ს. ფ.
არქიტექტორ - რესტავრატორ	გ. მისრამშვილი	შენობის ფიქსაცია საერთო სამუშაოებისთვის	11	45
დახას	გ. ნაროვაშვილი	ფასადი 1-11 დერების	ასამა.	1 : 100
დახას	ა. კორიასაძე	მორის	თ.	09.06.2016

**ქ. თბილისი, პ. მელიქიშვილის № 10  
ფასაღი ა-დ ლერპებს შორის  
გ. 1:100**




შენიშვნა:

\* ნაგებობის დაშლა უნდა მოხდეს უსაფრთხოების სორმების სრული დაცვით. მზიდა კედლებისა და ნაკლებად დირებული უნების დაშლამდე საჭიროა პრეველ რიგში დაინორმოს, დაიშალოს და დასაწყობდეს ანაკრები, მსატერიულად დირებული დებალები. როგორიცაა საფასადე მასიური აივნები მოაჯირებით, თაღვდის სკატები და სევერების ბეტონში ჩამოსხმული კაპიტელები.

\* უნდა დაიშალოს და დასაწყობდეს ინტერიერში არსებული კიბის ბეტონის მოაჯირები, სვეტები და თაბაშირში შესრულებული კაბიტელები. მნიშვნელოვანია ინტერიერში პირველი სართულის ორივე ვესტიბულში და მესამე სართულის საქტო დარბაზის კესინირებული ჭერი, რომლის თაბაშირში გამოყვანილი პროფილები და რელიეფები ნაგებობის დაშლამდე უნდა მოიხსნას.

ქვემოთ „ურდო“		ქ. თბილისი, პ. მელიქიშვილის №10	ფ. №	ს. ფ.
არქიტექტორ - რესტარისტი		გ. მისრიაშვილი	შენობის ფიქსაციის საქონეერვაციით სამუშაოებისათვის	12 45
დახახა		ქ. ნაროვაშვილი	ფასაღი ა-დ დერმებს	მასშ. : 1 : 100
დახახა		ა. გორგაძე	შორის	თარიღი თ. 09.06.2016

**ქ. თბილისი, პ. მეტიქიშვილის № 10  
ფასაღი და დარბაზის გეორგი  
ა. 1:100**




შენიშვნა:

\* ნაგებობის დაშლა უნდა მოხდეს უსაფრთხოების ნორმების სრული დაცვით. მზიდა კედლებისა და ნაკლებად დირექტული უნიების დაშლამდე საჭიროა პრეველ რიგში დაინორმოს, დაიშალოს და დასაწყობდეს ანაკრები, მსატერიულად დირექტული დებალები. როგორიცაა საფასადე მასიური აივნები მოაჯირებით, თაღვდის სკატები და სევტების ბეტონში ჩამოსხმული კაბიტები.



\* უნდა დაიშალოს და დასაწყობდეს ინტერიერში არსებული კიბის ბეტონის მოაჯირები, სვეტები და თაბაშირში შესრულებული კაბიტები. მნიშვნელოვანია ინტერიერში პირველი სართულის ორივე ვესტიბულში და მესამე სართულის საქტო დარბაზის კეთილებული ჭერა, რომლის თაბაშირში გამოყვანილი პროფილები და რელიეფები ნაგებობის დაშლამდე უნდა მოიხსნას.

კავშირი „ერლო“	ქ. თბილისი, პ. მეტიქიშვილის №10	ფ. №	ს. ფ.
არქიტექტორ - რესტარირი		გ. მისრიაშვილი	შენობის ფიქსაცია საქონეერგაციო სამუშაოებისათვის
დახახა		ქ. ნაროვაშვილი	ფასაღი და დერმებს
დახახა		ა. გორგაძე	მორის თარიღი თარიღი : 1 : 100 თარიღი : 09.06.2016

ქ. თბილისი, პ. მელიქიშვილის № 10  
ფასადი 11-1 ღვრცელს შორის  
მ. 1:100




კუთხი	„ვრცელ“	ქ. თბილისი, პ. მელიქიშვილის № 10	ფ. №	ს. ფ.
არქიტექტორ - რესტავრატორი		შენობის ფიქცია საქართველო	14	45
დახატა		გ. მისრაძევილი		
დახატა		დართული		
		ვასაცი 11-1 დეველოპერის		
		მორის		
		თარიღი:		
		თ. 09.06.2016		




**ქ. თბილისი, პ. გალიპიშვილის № 1  
ფასაზი 1-11 ლერწვეს მორი  
ფრაგმენი მ. 1:5**

ქ. თბილისი, ა. მელიქიშვილის № 10  
ფასაზი გ-ა და ა-ბ ლარპანს მორის  
ფრაგმენტი მ. 1:50

ჟრილი 1-1




ჟრილი 2-2




კავშირი „ურდო“	ქ. თბილისი, ა. მელიქიშვილის № 10	ფ. №	ს. ფ.
არქიტექტორ - რესტარირებული		გ. მისრიაშვილი	შენობის ფიქსაცია საქონეერვაციო სამუშაოებისათვის
დახას		ქ. ნაროვაშვილი	ფასაზი ბ-ა და ა-ბ
დახას		ა. ქორძახია	დერების შორის, ფრაგმენტი თარიღი: 09.06.2016

ფასალის ფრაგმენი-1



ს. ნახაზი




ერთაშორისობა

ქ. თბილისი, ვ. ევლიპოველის № 10



ფასალი 1-11 ლარპებს შორის ფრაგმენტი გ. 1:50

ଭାଗ-୧ ୧:୨.୫.




ଫାର୍ମିକ୍ସନ ପରିଦର୍ଶକ		ଫାର୍ମିକ୍ସନ ପରିଦର୍ଶକ	ଫାର୍ମିକ୍ସନ ପରିଦର୍ଶକ	ଫାର୍ମିକ୍ସନ ପରିଦର୍ଶକ
ଅର୍ଜିଟେକ୍ଟ୍ରାନ୍ - ଏସ୍‌ଆର୍ଟରିଟ୍ରାନ୍		ଘ. ମହିରାଳୀଶ୍ଵରିଲ୍ଲୋ	ଶ୍ରୀନାଥବିଦ୍ୟାକାରୀ ଶାର୍ମିଳୀଶ୍ଵରାଚାରୀ ଶାର୍ମିଳୀଶ୍ଵରାଚାରୀଙ୍କୁ	17 45
ଦାତାଙ୍କ		ଘ. ନାରାୟଣଶ୍ଵରିଲ୍ଲୋ	ଯାତ୍ରାଦିରେ ପରିବହିତ ପରିବହିତ ପରିବହିତ	ମାତ୍ର : 1 : 50
ଦାତାଙ୍କ		ଘ. ଜୀର୍ଣ୍ଣଦାତା	ଯାତ୍ରାଦିରେ ପରିବହିତ ପରିବହିତ ପରିବହିତ	ତାରିଖ : 09.06.2016

ქ. თბილისი, პ. მელიქიშვილის № 10  
ფასადი ა-დ ღერძის შორის  
შრაგები პ. 1:50



ქავშირი „ურდო“	ქ. თბილისი, პ. მელიქიშვილის №10	ფ. №	ს. ფ.
არქიტექტორ - რეზაფარიანი		გ. მისრიაშვილი	შენობის ფიქსაცია საქონეერვაციო სამუშაოებისათვის
დახასა		ქ. ნაროვაშვილი	ფასადი ად ღერძებს შორის
დახასა		ა. ქორმაძე	ურაგმენტი თარიღი : 1 : 50 თარიღი : 09.06.2016

**ქ. თბილისი, ა. მელიქიშვილის № 10  
ფასადი ღ-ა ღირებულების შორის  
ფრაგმენტი მ. 1:50**





პატიონი „ურდო“		ქ. თბილისი, ა. მელიქიშვილის №10	ფ. №	ს. ფ
არქიტექტორ - რეზაურატორი		გ. მისრიაშვილი	შენობის ფიქსაცია საკონსერვაციო სამუშაოებისათვის	19 45
დახმა		ქ. ნაროვაშვილი	ფასადი და ღერძების შერის ურაგმენტი	მასშ. : 1 : 50
დახმა		ა. გორგაძე	თარიღი	თ. 09.06.2016

## თბილისი, პ. მეტიქაშვილის № 10

სართულის აღვან

a. 1:10





პატიონი	„ერდო“	ქ. თბილისი, ა. მელიქიშვილის №10	ფ. №	ს ფ.
არქიტექტორ - რესტავრატორი		გ. მისრაძეშვილი	შენობის ფიქსაცია საკონსერვაციო სამუშაოებისათვის	20 45
დახაზა		კ. ნაროვაშვილი	ფასადი და დერექტებს შორის II სართულის აიგანი	მასშა : 1 : 10
დახაზა		ა. კორძახია		თარიღი : 09.06.2011

ქ. თბილისი, პ. მელიქიშვილის № 10

II სართულის აივანი


a. 1:10




ପାଇଁମାର୍ଗ ନାମଙ୍କଳି	ଜୀ. ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ	ପଦ ନମ୍ବର	ତାରିଖ			
ଅର୍ଜିପାଇଁପାଇଁର - ର୍ଯୁବ୍ରାଜାର୍ଯୁରି		ଘ. ମିସରାରୀଶ୍ଵିଦ୍ଵାରା ଦସବାହା	ଶେଷକାରୀ ପାଇଁମାର୍ଗ ନାମଙ୍କଳିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାପକ ପାଇଁମାର୍ଗ ନାମଙ୍କଳିକାରୀଙ୍କ ଦସବାହା	୩୦	୨୧	୪୫
ଦସବାହା		ଜ. ନାରାୟଣଶ୍ଵିଦ୍ଵାରା ଦସବାହା	ପାଇଁମାର୍ଗ ନାମଙ୍କଳିକାରୀଙ୍କ ଦସବାହା	ପାଇଁମାର୍ଗ ନାମଙ୍କଳିକାରୀଙ୍କ ଦସବାହା	ମାତ୍ର : ୧ : ୧୦	
					ତାରିଖ : ୦୯.୦୬.୨୦୧୬	

**ქ. თბილისი, პ. მელიქიშვილის № 10  
ინტერიერის კიბის ფრაგმენტი გ. 1:10  
დატაღი გ.1:15**

ج33010 1-1  
a. 1:10




፩፻፭፻፯፻-  
፩. 1:5



କାମିରୀ ନାମରେ	ଜୀବନରେ	ଜୀବନରେ ପରିପାଳନା କାମିରୀ	କାମିରୀ ନାମରେ	ଜୀବନରେ	ଜୀବନରେ ପରିପାଳନା କାମିରୀ
ଅର୍ଜୁନ୍ ପଟ୍ଟନାୟକ - ରଜ୍ୟବ୍ୟାଙ୍ଗନାମ୍ଭରରେ		ଘ. ମିସରାମ୍ବିଲ୍ଡୋ	ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯୋଗଦାନ କାମିନ୍ଦ୍ରିୟରେ ବ୍ୟାଙ୍ଗନାମ୍ଭରେ	22	45
ଦାନୀଧା		ଘ. ନାରୋମ୍ବିଲ୍ଡୋ	ନିର୍ମାଣ କାମିରୀ	ମାତ୍ରମେ : 1 : 10	
ଦାନୀଧା		ଘ. ଜୀବନକାରୀ	ନିର୍ମାଣ କାମିରୀ	ତାରିଖ : 09.06.2016	



**ქ. თბილისი, ვ. მელიქიშვილის № 10  
ლია ვეზიჩიულის აკადემი  
ა. 1:5**




ქავშირი „ერდო“	ქ. თბილისი, პ. მელიქიშვილის №10	ფ. №	ს ფ.
არქიტექტორ - რესტავრატორი 	გ. მისრია შეიძლი	შენობის ფიქსაცია საკონკრეტო სამუშაოებისათვის	23 45
დახაზა 	გ. ნარიუშეიძლი	დია პეტიოულის დეპორი	მასშ. : 1 : 5
დახაზა 	ა. კორდახია		თ. 09.06.2016

**ქ. თბილისი, ვ. ეგლისიშვილის № 10  
მარშვენა საღარბაზოს კარის  
მოჩათულობა**

## I სართილის კარის მოგრძელობა ა. 1:10




ქავშირი „ქრდო“	ქ. თბილისი, ვ. მედიქიშვილის №10	ფ. №	ს. ფ
არქიტექტორ - ექსპრესიონის 	გ. მიხრიაშვილი	შენობის ფასისაცა საკონსერვაციო სამუშაოებისათვის	24 45
დახაზა 	ქ. ნარიყაშვილი	მარცხენა სადარბაზოს	მასშ : 1:5
დახაზა 	ა. კორდაძე	კარის მორთულობა	თ. 09.06.2016




კვეთი 1-1  
ა. 1:100

## **პირველი სართულის ჭარის განვა მ. 1:100**



**ქ. თბილისი, ვ. ევლიპიშვილის № 10  
| სართულის ჭარის დეკ. ელემენტები  
ა. 1:10**

დატალი-2  
a. 1:10




జ్ఞాతి 2-2  
a. 1:10

၅-၁၄၃

A technical drawing of a stepped foundation. The vertical height is labeled as 110. The top horizontal distance is divided into three segments: 40, 10, and 35, which together add up to 85. The bottom horizontal distance is labeled as 15. The drawing shows a stepped profile with a hatched base.

ქაშირი „ერდო“	ქ. თბილისი, ვ. მელიქევილის №10	ვ. №	ს. ვ.
არქიტექტორ - რესტარიტორი 	გ. მისრია შეცილი	შენობის ფიქსაცია საკონსერვაციო საშუალებისათვის	25 45
დახაზა 	გ. ნარიყვეცილი	I სართულის ჭერის დეპ. დღმენინი	მასშ. : 1 : 10
დახაზა 	ა. კორძახია		თ. : 09.06.2016


**დეტალი-4**  
მ. 1:10





**ქ. თანილისი, კ. მელიქიშვილის № 10  
I სართულის ჭარის  
დეკ. ცლაბენებები, დაზარები**

მ. 1:10

**ჯერი 2-2**  
მ. 1:10




**დეტალი-3**  
მ. 1:10




ქავშირი „კერძო“	ქ. თბილისი, კ. მელიქიშვილის №10	ფ. №	ს. ფ.
არქიტექტორ - რესტარირი		გ. მისრიაშვილი	შენობის ფიქსაცია საქონეერვაციო სამუშაოებისათვის
დახაზა		ქ. ნაროვაშვილი	I სართულის ჭარის დეკ. კლემბერები, დეტალები
დახაზა		ა. ქორმაძე	თარიღი : 09.06.2016

ქ. თბილისი, პ. მელიქიშვილის № 10  
I სართულის ჭარის დეკორი  
ა. 1:10


დეტალი-1  
ა. 1:10



დეტალი-2  
ა. 1:10



პირველი სართულის ჭარის გეგენა  
ა. 1:100




დეტალი-1

დეტალი-2




დაგენერირებული დოკუმენტი	ქ. თბილისი, პ. მელიქიშვილის № 10	ფ. №	ს. დ.
არქიტექტორ - რეზაულატორი		გ. მისრიაშვილი	შენობის ფიქსაცია საქონეერვაციო სამუშაოებისათვის
დახმა		ქ. ნაროვაშვილი	I სართულის ჭარის
დახმა		ა. ქორძახა	დატ კლემუნტები

მასშ. : 1 : 10  
თარიღი : 09.06.2016

აირველი სართულის ჭარის გეგანი  
ა. 1:100





ქ. თბილისი, ვ. მელიქიშვილის № 10  
| სართულის ჭარის დაკ. ელემენტები  
ა. 1:10



აღმნიშვნი	კრდო	კრდო	ქ. თბილისი, ვ. მელიქიშვილის № 10	ყ. №	ს. ფ.
არქიტექტორი - რეზისურტორი	ქადაგის დიზაინის საქმის სამსახური	საქართველოს სამსახური	28	45	
დანართი	სამსახურის მიერ	1 სართულის ჭარის დაკ. ელემენტები			გასტ.: 1 : 10
დანართი	ს. გორგაძე				თარიღი: 09.06.2016

დაფალი-1  
ა. 1:10

**ქ. თბილისი, პ. მელიქიშვილის № 10  
| სართულის ინტერიერის დაფარები  
გ. 1:5**




კავშირი	„ერდო“	ქ. თბილისი, ა. მელიქიშვილის №10	ფ. №	ს. ფ.	
არქიტექტორ - რესტავრატორი		გ. მიხრიაშვილი	შენთბოს ფიქსაცია საკონსერვაციო სამუშაოებისათვის	29	45
დახახა		ე. ნაროვაშვილი	პრეველი სართულის ინტერიერის დეტალები	მასშტაბი : 1 : 5	
დახახა		ა. ქორმახია		თარიღი : 09.06.2016	


**ქ. თბილისი, პ. მეტიქოზიძის № 10  
I სართულის ინჟირის დატაღვანი**

**პ. 1:5**


**დატაღვა-3  
პ. 1:5**



**კეცი 2-2  
პ. 1:5**




**კეცი 1-1  
პ. 1:5**




<b>ჯგუფი „კრდო“</b>		ქ. თბილისი, პ. მეტიქოზიძის №10	ფ. №	ს. ფ.
არქიტექტორ - რეტრატორი		გ. მისრიაშვილი	შენობის ფიქსაცია საკონსერვაციო სამუშაოებისათვის	30 45
დახასა		ე. ნაროვაშვილი	პირველი სართულის	პარკინგის 1:5
დახასა		ა. კორანია	ინტერიერის დეტალები	თ. 09.06.2016

**ქ. თბილისი, პ. გელიპიშვილის № 10  
| სართულის ინჟინერიკის დაწყლები  
მ. 1:5**

፩፻፭፻፯፻-፩  
፩. ፧:៥



జ్ఞానగ 1-1  
a. 1:5




ପାଇଁମାରି ଏରାଧାରା	ଜ. ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟରେ କାମିକାରୀ	ଫୋନ୍ ନଂ	କେବଳ
ଅର୍ଥବ୍ୟକ୍ତିଗତ - ର୍ଯ୍ୟାଚାରାବିଗ୍ରହରେ	ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରମିଲା କାମିକାରୀ ଶ୍ରୀ ମହାରାଜା ପ୍ରମିଲା	ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରମିଲା କାମିକାରୀ ଶ୍ରୀ ମହାରାଜା ପ୍ରମିଲା	୩୧ ୪୫
ଫାକ୍ଟରୀ	ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ପ୍ରମିଲା	ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ପ୍ରମିଲା	ମାତ୍ରମାତ୍ର : 1 : 5
ଫାକ୍ଟରୀ	ଶ୍ରୀ କର୍ଣ୍ଣାରାଜ	ଶ୍ରୀ କର୍ଣ୍ଣାରାଜ	ତାରିଖ : ୦୯.୦୬.୨୦୧୬



ქ. თბილისი, ვ. მელიქიშვილის № 10  
III სართულის ჭარის ღაკ. ელემანები

კვეთი 1-1

a. 1:100




დეტალი-1





## მაცხარდის სართულის ჭერის გეგმა

### ა. 1:100





፲፭፻፯፻፷፻

1



კვეთი 1-1, ფრაგმენი  
პ. 1:10

ქავშირი  „ურდო“	ქ. თბილისი, ვ. მელიქიშვილის №10	ფ. №	ს. ფ.
არქიტექტორ - რესტავრატორ 	გ. მიხრაშვილი	შენობის ფიქსაცია საკონსერვაციო სამუშაოებსასათვის	32 45
დახაზა 	ქ. ნარიყაშვილი	III სართვლის ჭერის დეპ. კლემენტის	მასშ. : 1 : 10
დახაზა 	ა. კორდახაძე		თარ.: 09.06.2016



፩፻፲፭


a. 1:1

ପ୍ରକାଶକ-2

a. 1:10

## პირველი სართულის იატაკის გეგმა

a. 1:100



ერთაშორისობა

ლეიტენ-ი

ქ. თბილისი, პ. გელიაშვილის № 10  
| საქონლის მოზარდული იუტაკი

a. 1:10

ქადაგის მუნიციპალიტეტი	ქ. თბილისი, ა. მედიოქიშვილის №10	ფ. №	ს ფ.
არქიტექტორ - რეგისტრირებული	გ. მისრაძეშვილი	შენობის ფიქსაცია ხატინსერვაციო სამეცნიერობისათვის	33 45
დახაზა	გ. ნარიელშვილი	I სართულას	მასში : 1 : 10
დახაზა	ა. ქორქანია	მოზაიკური იატაპი	თვ.: 09.06.2016


ქ. თბილისი, პ. გელიაშვილის № 10

## | სართულის მოზაიკაზე ინტერ

a. 1:10


፩፻፭፯፻፲


a. 1:10



፲፻፭፯፻፷፻


a. 1:10







გ. 1:10  
გ. 1:10

**მეორე სართულის იატაკის ფრაგმენი**  
**გაზვა გ. 1:100**




**ქ. თბილისი, პ. მელიქიშვილის № 10**  
**II სართულის მოზაიკური იატაკი**  
**გ. 1:10**


გ. 1:10  
გ. 1:10




კავშირი „ერდო“	ქ. თბილისი, პ. მელიქიშვილის №10	ფ. №	ს. ფ.
არქიტექტორ - რეზაფარიანი		გ. მისრიაშვილი	შენობის ფიქსაცია საქონეერგაციო სამუშაოებისათვის
დახაზა		ქ. ნაროვაშვილი	II სართულის
დახაზა		ა. ქორძახაძე	მიზანიქარი იატაკი თარიღი: 09.06.2016




፩፻፭፯፻፷፻



**ქ. თბილისი, პ. მეტეპირველის № 10  
III სართულის მოზაიკური ინაჟაკი  
ა. 1:10**










## ခေါ်ဆောင်ရွက်မှုပါန ပြည်ထဲမှာ ဖော်လုပ်မှု ဘဏ္ဍာ မ. 1:100



კავშირი „ერდო“	ქ. თბილისი, ა. მელიქიშვილის №10	ფ. №	ს. ფ.	
არქტგეტორ - რესტრატორი	 გ. მიხრიაშვილი	შენობის ფიქსაცია საკონტრაკო სამუშაოებისათვის	36	45
დახახა	 ე. ნარიევშვილი	III სართულის მოწაიტური იატაქი	მასშ. : 1 : 10	
დახახა	 ა. კორძახია		თ.: 09.06.2016	

ქ. თბილისი, პ. მარიამელის № 10  
კარი-1, კარი-2, კარი-3  
გ. 1:20





ქავშირი „ურდო“	ქ. თბილისი, პ. მელიქიშვილის №10	ფ. №	ს. ფ.
არქიტექტორ - რეზაფერატორი		გ. მიხრიაშვილი	შენობის ფიქსაცია საქონეერგაციო სამუშაოებისათვის
დახახა		ქ. ნაროვაშვილი	გარი-1, გარი-2, გარი-3
დახახა		ა. ქორმაძე	მასშ. : 1 : 20 თარიღი : 09.06.2016

**ქ. თბილისი, პ. მეტიერავილის № 10**

კარტ-1, ქვენპი 1,2

a. 1:1




ქავშირი „ერდო“	ქ. თბილისი, გ. მელიქიშვილის №10	ფ. №	ს ფ
არქიტექტორ - რესტარერთონი 	გ. მისრიაშვილი	შენიდის ფიქსაცია საკონსერვაციო სამუშაოებისათვის	38 45
დახაზა 	ვ. ნაროვაშვილი	კარი-1, კვანძი -1,2	გასრ : 1:1
დახაზა 	ა. ქორბაძია		თა: 09.06.2016


ქ. თბილისი, პ. მელიქიშვილის № 10

კარი-2, კვერც 1,2

ა. 1:1





5316d0 - 4







ქავშირი „ურდო“	ქ. თბილისი, პ. მელიქიშვილის №10	ფ. №	ს. ფ.
არქიტექტორ - რეზაუგაზორი დაბაზა		გ. მისრიაშვილი	შენობის ფიქსაცია საქონეერვაციო სამუშაოებისათვის
დაბაზა		ქ. ნაროვაშვილი	კარი-1, კვერც 3,4
დაბაზა		ა. ქორმაძე	მასშ. : 1:1 თარიღი : 09.06.2016

ქ. თბილისი, პ. მელიქიშვილის № 10  
ფანჯარა-1, ფანჯარა-2  
გ. 1:20

ფანჯარა-1





ფანჯარა-2




კავშირი „ურდო“	ქ. თბილისი, პ. მელიქიშვილის №10	ფ. №	ს. ფ.
არქიტექტორ - რეზაფარიანი		გ. მისრიაშვილი	შენობის ფიქსაციის საქონეერვაციის სამუშაოებისათვის
დახმა		ქ. ნაროუშვილი	40 45
დახმა		ა. ქორძაბაძის	ფანჯარა-1, ფანჯარა-2 მასშტაბი : 1 : 20 თარიღი : 09.06.2016


ზაჯარა-3



ზაჯარა-4





ზაჯარა-5





კავშირი „ერდო“	ქ. თბილისი, პ. მელიქიშვილის №10	ფ. №	ს. ფ
არქიტექტორ - რესტყვატორი		გ. მისრიაშვილი	შენობის ფიქსაცია საქონეერვაციო სამუშაოებისათვის
დახახა		ქ. ნაროვაშვილი	განჯარა-3, განჯარა-4, განჯარა-5
დახახა		ა. ქორძაძე	თარიღი : 09.06.2016

**ქ. თბილისი, პ. გელიქიშვილის № 10  
ფაჯარა-6, ფაჯარა-7, ფაჯარა-8  
ა. 1:20**




ფანჯარა-6



ଓঁନୋହା-৮





ფანჯარა-7






პატიორი „ერდო“	ქ. თბილისი, პ. მელიქიშვილის №10	ფ. №	ს. ფ.
არქიტექტორ - რესტარერთ 	გ. მისრაძეშვილი	შენთხის ფიქსაცია საკონსულტაციო სამუშაოებისათვის	42 45
დახასა	გ. ნაროვაშვილი		გასშ. : 1 : 20
დახასა	ა. კორძახია	ფანჯარა-6, ფანჯარა-7, ფანჯარა-8	თ. 09.06.2016

ფანჯარა-9



ფანჯარა-10





**ქ. თბილისი, პ. გელიაშვილის № 10  
ფაჯარა-9, ფაჯარა-10  
ა. 1:20**





მავშეირი „ქრდო“	ქ. თბილისი, ა. მელიქიშვილის №10	ფ. №	ს. ფ	
არქიტექტორი - ექსტრარატორი 	გ. მიხრაძეშვილი	შენობის ფიქსაცია საპონისერვაციო სამუშაოებისათვის	43	45
დახახა 	კ. ნაროვაშვილი		მასშ. : 1 : 20	
დახახა 	ა. კორბაზია	ფანჯარა-9, ფანჯარა-10	თ. 09.06.2016	

ქ. თბილისი, პ. მელიქიშვილის № 10  
ვანჯარა-11, ვანჯარა-12  
გ. 1:20

ვანჯარა-11





ვანჯარა-12



კავშირი „ურდო“	ქ. თბილისი, პ. მელიქიშვილის №10	ფ. №	ს. ფ.
არქიტექტორ - რეზაუგატორი		გ. მისრიაშვილი	შენობის ფიქსაცია საქონეერვაციო სამუშაოებისათვის
დახაზა		ქ. ნაროვაშვილი	44 45
დახაზა		ა. ქორძაბაძა	ვანჯარა-11, ვანჯარა-12 09.06.2016
			მასშ. : 1 : 20
			თარიღი:

**ქ. თბილისი, ვ. მელიქიშვილის № 10  
ფაჯარა 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12  
კ. 1:1**



ქადაგი „ურდო“	ქ. თბილისი, ვ. მელიქიშვილის №10	ფ. №	ს. ფ.
არქიტექტორ - რეზაულატორი	<i>[Signature]</i>	გ. მისრიაშვილი	შენობის ფიქსაცია საქონეერვაციო ხამუშვევებისათვის
დახაზა	<i>[Signature]</i>	ქ. ნაროვაშვილი	ფანჯარა 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
დახაზა	<i>[Signature]</i>	ა. ქორძაბაძა	კვანძები თარიღი : 09.06.2016